



Op basis van de risico-inschatting die door Avan is gemaakt kunnen prioriteiten worden gesteld, het is uiteraard de eigen verantwoordelijkheid van XXX prioriteiten voor de risico verlagings te bepalen.

* Zie blad risicomodel volgens Fine & Kenneth

RISICO-INSCHATTING en PLAN VAN AANPAK

Rap. Nr.	Omschrijving gevaarlijke situatie	Latent gevaar	P*	E*	C*	R*	Risico	Plan van aanpak	Norm	Datum Gereed	Verricht door:
E-05	15. De keerrollen van PB 035 en PB 036 (zelfbouw?) zijn niet afgeschermd.	Mechanisch gevaar voor naar binnen trekken / klemraken.	6	3	7	126	Aanzienlijk	De keerrollen van PB 035 en PB 036 afschermen zodat het klemgevaar wordt weggenomen.	NEN-EN 294 en 953		
E-05	16. De overgang van de WK 016 en CD 037 en TR 256 is te groot.	Mechanisch gevaar voor naar binnen trekken / klemraken.	6	6	7	252	Hoog	De opening tussen WK 016 en CD 037 en TR 256 verkleinen ($\leq 3\text{mm}$) zodat het klemgevaar wordt weggenomen.	NEN-EN 294 en 953		
E-05	17. De geleidingsrol van TR185, TR 186, TR 189, TR 190, TR 191, TR 192, TR 195, TR 196 is niet goed afgeschermd.	Mechanisch gevaar voor naar binnen trekken / klemraken.	6	3	7	126	Aanzienlijk	De geleidingsrol van TR185, TR 186, TR 189, TR 190, TR 191, TR 192, TR 195, TR 196 afschermen zodat het klemgevaar wordt weggenomen.	NEN-EN 294 en 953		
E-05	18. De trechter van DO 018 en de trechter van KM 401 is te laag hierdoor zijn de bewegende delen te bereiken.	Mechanisch gevaar voor naar binnen trekken / klemraken.	6	6	7	252	Hoog	De trechter van DO 018 en KM 401 aan de zij- en voorkant verhogen zodat de bewegende delen niet meer te bereiken zijn.	NEN-EN 294 en 953		
E-08	1. De luiken rondom de aandrijving van VP 027, VP 028, VP 029, en VP 030 zijn eenvoudig te openen zonder gebruik te hoeven maken van gereedschap terwijl de bewegende delen erachter niet tot stilstand komen.	Mechanisch gevaar voor naar binnen trekken / klemraken.	3	6	7	126	Aanzienlijk	De luiken rondom de aandrijving van VP 027, VP 028, VP 029, en VP 030 zo afsluiten dat deze alleen te openen zijn door gebruik te maken van gereedschap of een veiligheidsschakelaar op de luiken plaatsen die de machine stilzet wanneer de luiken worden geopend.	NEN-EN 953		
E-08	2. De veiligheidsschakelaars van de inpakmachines VP 027, VP 028, VP 029, en VP 030 zijn regelmatig overbrugd doordat de sleutel continu in de sleutelschakelaar aanwezig is.	Mechanisch gevaar voor naar binnen trekken / klemraken.	6	6	7	252	Hoog	De sleutel uit de veiligheidsschakelaars van VP 027, VP 028, VP 029, en VP 030 uitnemen en deze alleen ter beschikking stellen aan hiervoor geautoriseerd personeel en alleen gebruiken voor onderhoud- en/of afstelwerkzaamheden. E.e.a. opnemen in een procedure.	NEN-EN 60204-1		
E-08	3. De lichtschermen van VP 027, VP 029 en VP 030 zijn niet afdoende. De gevaarlijke zone van de machines is gemakkelijk te bereiken door om het lichtscherm heen te reiken.	Mechanisch gevaar voor naar binnen trekken / klemraken.	6	6	7	252	Hoog	De lichtschermen van VP 027, VP 029 en VP 030 verplaatsen zodat de gevaarlijke zone van de machines niet te bereiken zijn.	NEN-EN 294 en 953		